

СОГЛАСОВАНО:
 Руководитель комитета
 образования администрации
 Шаповского муниципального округа
 Ставропольского края
 Н.В. Юркова
 «24» апреля 2023г.



УТВЕРЖДЕНО:
 Директор МКОУ «СОШ №7»
 А.А. Пашков
 «24» апреля 2023г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
 № Без номера_08.06.2020

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Школы

1.2 Адрес объекта край. Ставропольский, Шаповский р-н, с. Пелагиада, ул. Садовая, д. 26

1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 1201,1 кв.м
 - часть здания этажей (или на) этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Да 11749 кв.м
 1.4 Год постройки здания 1920, последнего капитального ремонта 2013
 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 7

краткое наименование МКОУ СОШ №7

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) край. Ставропольский, Шаповский р-н, с. Пелагиада, ул. Садовая, д. 26

1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9 Форма собственности Муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шаповского муниципального района Ставропольского края

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты край. Ставропольский, Шаповский р-н, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Школы

2.2 Виды оказываемых услуг Оказание образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: У

2.6 Плановая мощность:
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 108 вместимость 108 пропускная способность 108

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом Маршрутное такси №127 Ставрополь-Пелагиада, Маршрутное такси №131 Михайловск-Пелагиада

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: Имеется плавный уклон
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|---|---|
| 1 | Здание -> Территория, прилегающая к зданию | ДП-И(У), ВНД-И(К, О, С, Г) |
| 2 | Здание -> Вход в здание | ДП-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С) |
| 3 | Здание -> Пути движения внутри здания | ДП-И(У), ВНД-И(К, О, С) |
| 4 | Здание -> Пути эвакуации | ДП-В |
| 5 | Здание -> Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(У), ВНД-И(К, О, С) |
| 6 | Здание -> Помещения для питания | ДП-И(У), ВНД-И(К, О) |
| 7 | Здание -> Прочие помещения | ДП-И(У), ВНД-И(К, О) |
| 8 | Путь следования к объекту | ДП-И(У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Здание: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения, места отдыха: через 200 м, декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию; Здание: Вход на территорию -> Знак доступности учреждения; Здание: Вход на территорию №1 |
| 2 | Вход в здание | Здание: Тамбур, Пандус переносной, Наличие наружного подъемника; Здание: Пандус наружный (отдельно от лестницы) -> Разворотные площадки -> Наличие разворотной площадки внизу, Наличие разворотной площадки сверху, Наличие промежуточной разворотной площадки; Здание: Пандус наружный (отдельно от лестницы) -> Нескользящее покрытие; Здание: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользящее покрытие, Навес; Здание: Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Поручни с двух сторон, Нескользящее покрытие; Здание: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень, первая ступень; Здание: Дверной проём -> высота наружного порога, высота внутреннего порога, ширина проема в свету; Здание: Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Одинаковая геометрия всех ступеней; Здание: Крыльцо (входная площадка) -> Габариты площадки -> глубина |
| 3 | Пути движения внутри здания | Здание: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор, Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Поручни с двух сторон, Подъемник для инвалидов, Наличие внутренних пандусов, Контрастная окраска крайних ступеней; Здание: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем -> внизу (ширина), сверху (ширина); Здание: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней; Здание: Лестница в зоне оказания услуги №1, Коридор/холл №1; Здание: Коридор/холл -> Ширина коридора менее 150 см. -> Наличие разворотных площадок; Здание: Коридор/холл -> Тактильная полоса |
| 4 | Пути эвакуации | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Здание: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень, зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина), зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина); Здание: Санузел отдельный -> Наличие писсуаров, Количество кабин, оборудованных для инвалидов, Знак доступности помещения; Здание: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога, высота внутреннего порога; Здание: Санузел отдельный №1; Здание: Санузел отдельный -> Наличие писсуаров -> Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью |
| 6 | Помещения для питания | Здание: Помещение для питания -> Возможность одноменного обслуживания лиц, передвигающихся на креслах-колясках; Здание: Помещение для питания №1 |
| 7 | Прочие помещения | Здание: Прочие помещения -> Ширина пути движения в чистоте -> Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, При движении кресла-коляски в одном направлении; Здание: Прочие помещения -> Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов, Подходы к оборудованию и мебели; Здание: Прочие помещения -> Дверной проём -> высота наружного порога, высота внутреннего порога; Здание: Прочие помещения №1 |
| 8 | Путь следования к объекту | Не является структурным элементом объекта |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | <p align="center">Все зоны и участки</p> | <p>направления движения, места отдыха: через 200 м, декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, Знак доступности учреждения, Вход на территорию №1; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Тамбур, Пандус переносной, Наличие наружного подъемника, Наличие разворотной площадки внизу, Наличие разворотной площадки вверх, Наличие промежуточной разворотной площадки, Несколько покрытие, Несколько покрытие, последняя ступень, первая ступень, высота наружного порога, высота внутреннего порога, ширина проема в свету, Одинаковая геометрия всех ступеней, глубина; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Эскалатор, траволатор, Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Поручни с двух сторон, Подъемник для инвалидов, Наличие внутренних пандусов, Контрастная окраска крайних ступеней, внизу (ширина), вверх (ширина), одинаковая геометрия всех ступеней, Лестница в зоне оказания услуги №1, Коридор/холл №1, Наличие разворотных площадок, Тактильная полоса; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: опорный поручень, зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина), зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина), Наличие писсуаров, Количество кабин, оборудованных для инвалидов, Знак доступности помещения, высота наружного порога, высота внутреннего порога, Санузел отдельный №1, Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью; Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: Возможность одноменного обслуживания лиц, передвигающихся на креслах-колясках, Помещение для питания №1; Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, При движении кресла-коляски в одном направлении, Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов, Подходы к оборудованию и мебели, высота наружного порога, высота внутреннего порога, Прочие помещения №1</p> |
|---|---|---|

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И(У), ВНД-И(К, О, С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://10.127.131.116/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте):

от 08.06.2020

2. Акта обследования объекта: № акта

Без номера 08.06.2020

от 08.06.2020

3. Решения Комиссии:

от